

Karin Giacomuzzi
Leiterin Information
Kernkraftwerk Leibstadt

Telefon: +41 (0)56 267 72 38
Fax: +41 (0)56 267 71 00
medien@kkl.ch
www.kkl.ch

Medienmitteilung

Kernkraftwerk Leibstadt AG

Das KKL geht für eine Reparatur an der Turbinensteuerung am Sonntagabend vom Netz

Aufgrund einer Ölleckage an der Steuerung des Turbinenstrangs muss das Kernkraftwerk Leibstadt heute Abend vom Netz getrennt werden. Die Reparatur erfordert, dass das Turbinenregelsystem ausser Betrieb genommen wird. Mit der Reparatur kann morgen, Montag, begonnen werden.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurde aufgrund einer Kontrollanzeige im Kommandoraum festgestellt, dass es im Bereich des Steuerölsystems der Dampfturbinen einen Ölverlust gibt. Die Ölleckage konnte im Laufe des Sonntagnachmittags lokalisiert und die notwendigen Massnahmen zur Reparatur definiert werden.

Das Kernkraftwerk muss für die Reparatur dieser Ölleckage die Turbinensteuerung ausser Betrieb nehmen, wofür die Anlage heruntergefahren und vom Netz genommen werden muss. Die Dauer der Reparatur ist derzeit noch offen. Vor der Wiederinbetriebnahme wird die Freigabe der Aufsichtsbehörde ENSI eingeholt.